

## パークゴルフクラブ「50th ANNIVERSARY MODEL」 全品再検査のお願い

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるパークゴルフクラブ「50th ANNIVERSARY MODEL」に関しまして、弊社酒田工場における製造工程中の品質管理検査の中で、ソールに装着しているウエイトビスが緩んでいる製品が、一部混入していたことが判明いたしました。

ウエイトビスの緩み具合によっては、インパクト時に音なりがする現象が発生しますが、機能上や安全上の問題を引き起こすことはございません。

しかしながら、品質について万全を期するため、下記要領でお客様のパークゴルフクラブ「50th ANNIVERSARY MODEL」を一度お預かりさせていただいたうえ、再度全品検査させていただきたく、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

お客様には多大なご心配とご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

今後は製造工程の品質管理検査において、その方法や測定項目を充実させ、より品質の高い製品を提供していく所存であります。

何卒、主旨をご理解いただきましてご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

### 記

【対象製品】 パークゴルフクラブ「50th ANNIVERSARY MODEL」

【対象数量】 130本

【回収方法】 対象製品をお持ちのお客様は、購入された販売店へお持ちいただくか、着払いで最寄りの直営店へご返送いただくかご都合の良い方でお願いいたします。

なお、梱包箱が必要なお客様は、お手数ですが最寄りの直営店までご連絡願います。

直営店所在地につきましては、当社 Web サイトの国内 SHOP 情報 (<http://www.honmagolf.co.jp/shop/index.php?lang=jp>) をご参照ください。

ウエイトビス



なお、この件に関するお問い合わせは、株式会社本間ゴルフ 本社営業本部 03-5419-3260 (土曜、日曜、祝日を除く月曜から金曜までの午前9時から午後6時まで)、もしくは全国直営店までお願いいたします。

以上