

「BERES MG712」ドライバー SLEルール適合測定に関するお願い

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社商品「BERES MG712」ドライバーに関しまして、弊社酒田工場における製造工程中の品質管理検査の中でSLEルール制限値を超える可能性があるドライバーヘッド部材が一部に混入していたことが判明致しました。

つきましては、下記要領でお客様の「BERES MG712」ドライバーを一度お預かりさせていただいたうえ、R&Aの指定した計測器および計測方法で再度全品検査させていただきたく、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

お客様には多大なご心配とご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

今後は製造工程の品質管理検査において、その方法や測定項目を充実させ、万全を期す所存であります。

何卒、主旨をご理解いただきましてご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

【対象商品】●BERES MG712(ロフト角9°、10°)装着モデル全て

【対象数量】●約3,600本(日本国内対象)

【回収方法】●対象商品をお持ちのお客様は、購入された販売店にお持込みいただくか、着払いで最寄りの直営店にご返送いただくかご都合の良い方でお願い致します。
なお、梱包箱が必要なお客様は、お手数ですが直接最寄りの直営店までご連絡願います。
(店舗所在地につきましては、店舗情報ページをご参照下さい。)

●検査適合済のドライバーには、フェース・トゥー側上部部分に「MG712」をレーザー刻印した上、ご返送致します。(*)下記ご参照ください。

(*) 検査適合済のレーザー刻印



今後、弊社酒田工場より出荷される「BERES MG712」ドライバーにつきましては、この度、改めてR&Aより「SLEルール適合モデル」の裁定を受けたフェース・トゥー側上部部分に「MG712」とレーザー刻印を施したモデル(上記写真)になります。当レーザー刻印のない「BERES MG712」ドライバーは、ドライビングクラブを規制している競技において使用できなくなりますのでご注意ください。

この件に関するお問い合わせは(株)本間ゴルフ 本社営業部 03-5707-8008
(毎週土曜、日曜、祝日を除く、月曜から金曜までの平日午前9時から午後6時まで)
もしくは 全国直営店までお願い致します。

なお、お客様よりお知らせいただきました個人情報は、商品回収および送付の目的にのみ使用致します。(本目的以外には使用致しません。)